

基板の修理・保守延命なら津田製作所！4

他社との違いを試してみませんか？

事例3

某林業関係会社様

ウインチのレバー



今回は基板の修理という事ではありませんでしたが、当社の金属加工部で対応可能でした。

部材を購入し、当社の金属加工部で加工を行い、位置合わせを行いました。



再度配線を行い、確認・検証を行いました。

ユーザー様からご依頼

調査内容の確認

調査

原因箇所の特定

修理・補修

確認・検証

ユーザー様へ納品

基板でのお悩み事・お困り事の解決は、
技術力・解析力・提案力の津田製作所へ是非ご用命下さい！

有限会社 津田製作所 〒250-0208 神奈川県小田原市下大井457

TEL:0465-39-5166 FAX:0465-39-5167

E-mail: info@tudass.co.jp

URL: <https://www.tudass.co.jp/>